


КЗ-Коттедж версия 8.3 от 28.07.2022

Доработки

Увеличена скорость создания отчетов, особенно, разверток стен с большим количеством балок.

Исправления

1. Некорректно строилась обрешетка на скате, если в нем было больше одного проема. Исправлено.
2. При добавлении в стену нескольких ниш, врезающихся в одно и то же бревно с разных сторон, все пазы резались сверху бревна, если у ниши, добавленной первой, паз был верхним. Исправлено.



3. При создании у столба подрезки №9 с зазорами, равными нулю, в командной строке выдавалось сообщение об ошибке, которого не должно было быть. Исправлено.
4. Отчет **Ведомость материалов**. Иногда, если отчет был поделен по рядам, один и тот же столб одновременно попадал в разные отчеты. Исправлено.
5. Отчет **План кровли**. При оптимизации размещения надписей на плане кровли в случае большого проекта с косыми осями программа завершалась аварийно. Исправлено.